SGS

Mechanical & Hardgoods Laboratory

TEST REPORT

報告號碼：HLD0268/2018
頁　　數：1　of　2
日　　期：2019 年 01 月 07 日

宜家家居股份有限公司
新北市新莊區中正路 1 號 3 樓

以下測試樣品係由客戶所提供及確認：
產品名稱：　50355121_PAX WRD FRM 50X35X201 WHITE AP

我們依照客戶的要求,根據客戶送交之樣品進行測試結果如下：
測試要求：　CNS2215 O1012 - 粒片板
第 4.4 節 甲醛釋出量試驗 (修正公佈日期 106 年 11 月 29 日)

測試方法及結果：　--- 詳附頁 ---

收樣日期：　2018年 12月 19日

測試日期：　2018年 12月 19日　~　2019年 01月 07日

Signed for and on behalf of
SGS Taiwan Ltd.

主任

SGS

Mechanical & Hardgoods Laboratory

TEST REPORT

報告號碼：HLD0268/2018
頁　　數：2　of　2

方法及結果：
4 節 甲醛釋出量試驗

試項目	CAS No	測試方法	測試結果 最大值	測試結果 平均值	定量極限/偵測極限	單位
釋出量	---	本測試參考 CNS 2215 方法，以分光光度計(UV/VIS)檢測。(修訂公布日期:106 年 11 月 29 日)	0.221	0.210	0.0290	mg/L

：1. 本報告不得分離，分離使用無效。
2. 若該測試項目屬於定量分析則以「定量極限」表示；若該測試項目屬於定性分析則以「偵測極限」表示。
3. CNS 2215 甲醛釋出量標準如下：
F1　最大值：0.4 mg/L 以下　平均值：0.3 mg/L 以下
F2　最大值：0.7 mg/L 以下　平均值：0.5 mg/L 以下
F3　最大值：2.1 mg/L 以下　平均值：1.5 mg/L 以下
4. 低於定量極限之測定值以 "N.D."表示；低於偵測極限之測定值以" 陰性 " 表示。
5. 本測試係由超微量工業安全實驗室進行分析。

- 照片 -

照片 A: 測試樣品外觀

---以下空白---

符合中華民國 CNS 標準

PAX 衣櫃符合中華民國 CNS 國家標準，甲醛含量低於最嚴格等級 F1，品質安全有保障。

掃描 QR code
看詳細報告

© Inter IKEA Systems B.V. 2019